



FREIDOR Y CORTADOR DE TOTOPOS

MANUAL DE OPERACIÓN



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio, ya sea impreso electrónico; sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor.

FREIDOR Y CORTADOR DE TOTOPOS

MANUAL DE OPERACIÓN

ÍNDICE

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.....	4
PRECAUCIÓN.....	5
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	6

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de lesiones leer adecuadamente todas las instrucciones.

El incumplimiento de las instrucciones señaladas a continuación puede causar incendios, lesiones corporales graves así como daños a la máquina.

A. SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO.

- *Mantener el área de trabajo limpia e iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras propician accidentes.
- *No accionar el equipo sin antes revisar todas las conexiones de gas con agua con jabón, para asegurarse que no exista ninguna fuga que pueda causar una explosión.
- *Mantener alejados a los niños, clientes y personal ajeno a la empresa del funcionamiento mecánico del equipo.
- *Se recomienda tener un espacio mínimo de un metro alrededor de la máquina por seguridad y trabajo satisfactorio.

B. SEGURIDAD PERSONAL

- *No operar el equipo si se encuentra cansado, bajo el efecto de alcohol o drogas.
- *Usar vestimenta adecuada, no usar ropa holgada, ni collares, aretes, relojes, si tiene cabello largo usar cofia para mantenerlo recogido.
- *No subirse a la estructura de la máquina por ningún motivo, pueden ocurrir caídas o lesiones.
- *Evitar el uso de audífonos, celulares o algún otro equipo que funcione como distractor para el operador.
- *Hacer uso correcto del equipo de protección personal si se va a realizar algún mantenimiento a la máquina.
- *Si se realiza algún cambio de modelo o componente del equipo de gas se debe de cortar suministro de gas y detener la máquina por completo para evitar accidentes.
- *Mantener las extremidades alejadas de todas las partes en movimiento.

FREIDOR Y CORTADOR DE TOTOPOS MANUAL DE OPERACIÓN

PRECAUCIÓN

La siguiente simbología señala las medidas de seguridad que se deben de tener antes y después de poner en marcha el equipo.



PELIGRO CALIENTE. Algunas partes de la máquina se encuentran calientes al estar en operación.

FREIDOR Y CORTADOR DE TOTOPOS MANUAL DE OPERACIÓN



Utilizando regulador de alta 10-080 y con salida de gas a 1/2" (la salida puede variar), conectar niple terminal macho 1/2" a 1/2", reducción campana 1/2" a 3/8" y niple terminal macho 3/8" a 3/8" NPT. conectar a perilla de quemador.

- 1** Colocar niple 1/2" x 4" y llave de desagüe 1/2" en parte inferior del freidor (no incluye el equipo).




- 2** Colocar quemadores en su base y conectar a toma de gas con los accesorios mencionados.



- 3** Verter aprox. 50 litros de aceite vegetal comestible

FREIDOR Y CORTADOR DE TOTOPOS

MANUAL DE OPERACIÓN



4

Abrir llave de paso de gas y perilla de quemador, encender el quemador inmediatamente con un mechero introduciéndolo por los orificios stubends. Dejar calentar el aceite durante 7 minutos aproximadamente o a 220° de temperatura, verificar en termómetro.



5

Colocar un molde intercambiable 5 en la base.



6

Colocar el producto a cortar sobre el molde.



7

Bajar la palanca con la plancha de nylamid y ejercer presión para cortar el producto.



8

Abrir el cajón para retirar el producto y pasarlo a las canastillas.

FREIDOR Y CORTADOR DE TOTOPOS MANUAL DE OPERACIÓN



9

Sumergir la canastilla en el aceite y mantener de 2 a 5 minutos según sus necesidades.



PLANTA

AV. INDUSTRIAS #3655, ZONA INDUSTRIAL
CP 78395 SAN LUIS POTOSÍ, SLP. MÉXICO



444 127 11 80



444 129 29 79

info@manufacturaslenin.mx

TORTILLADORASLENIN.COM